



NIT. 890000464-3



ST- PTM- FV – 011006

Armenia, 30 de agosto de 2019

Señora
Paula Andrea Cano Castrillón
Directora Administrativa Gimnasio Santo Rey
Carrera 19 No. 10 Norte - 37
Ciudad

Asunto: Respuesta Solicitud. Rad: 010807

Cordial saludo;

En atención al requerimiento del asunto, recibido en esta dependencia el día 28 de agosto de 2019, me permito informar que la Secretaría de Tránsito dará traslado de su petición de señalización de zona escolar a la Empresa Amable EICE, entidad que se encuentra en el proceso de rehabilitación vial de este importante tramo vial y que tiene dentro de este proyecto de rehabilitación vial se encuentra la señalización como una actividad a realizar.

En cuanto a la solicitud de instalación de bolardos en el sector, se dará traslado al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, para que se estudie la posibilidad de implementar estos elementos en el espacio público.

Cabe anotar que el sector cuenta con puntos semaforizados en la calle 10 norte y la calle 9 norte, así como también cuenta con un puente peatonal en la carrera 19 entre calles 9 norte y 8 norte, dispositivos que brindan la seguridad para realizar un paso seguro a los peatones y regulan la velocidad en el caso de los dispositivos semafóricos.

Por las anteriores consideraciones, no se da viabilidad técnica a la construcción de reductores de velocidad en este tramo vial. Es claro que la ocurrencia de siniestros viales no dependen de la construcción de reductores de velocidad, existen factores que inciden significativamente en ello como es:



Carrera 19 A Calle 26 antigua esta
ferrocarril, Armenia
C.P. 630002 - Tel:-(6) 7
Línea Gratuita: 01 8000
transito@armeni



NIT: 890000464-3

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
SETTA

- Algunos conductores y peatones que hacen parte del tránsito, tienen comportamientos imprudentes frente a la interacción con los demás componentes de la movilidad como la señalización y la infraestructura vial.
- El incremento permanente del parque automotor especialmente en motocicletas (principal involucrado en siniestros viales).
- Otro factor que se ha podido identificar es la presencia de lluvias, ya que algunos conductores de vehículos automotores no tienen las precauciones del caso, como es transitar a una velocidad menor.

De esta manera, se encomendará al grupo de educación vial para realizar campañas con los estudiantes para que empiecen a conocer las normas mínimas con respecto a normas de tránsito y la utilización de estas estructuras las cuales permiten un cruce seguro de este importante corredor vial

Agradezco la atención prestada, cordialmente;

~~Debbie Duque Burgos~~

~~Secretaria de Tránsito y Transporte (e)~~

C C: Educación vial, SETTA – Anexo: Dos (2) folios.
AMABLE E.I.C.E., CAM, Piso 5 – Anexo: Dos (2) folios.
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, CAM, piso 3. – Anexo: Dos (2) folios.

Proyectó: William Valencia Carvajal, Contratista, SETTA

Elaboró: Oscar Miguel Porras A. Profesional Universitario, SETTA

Revisó: Debbie Duque Burgos, Secretaria de Tránsito y Transporte (e)



Carrera 19 A Calle 26 antigua en
ferrocarril, Armenia
C.P. 630002 - Tel: (5)
Linea Gratuita: 01 800
transito@armia